

Beantwoording technische vragen

Vergadering	Raadsvergadering	Datum 26-jun-17
Vragensteller	Gerrit Jan Veldhuis (VVD)	
Agendapunt/onderwerp	Jagtlusterallee	
Eenheid	Ruimtelijke Ontwikkeling	
Contactpersoon	Frans Mosterman	
Contactgegevens	f.mosterman@dalfsen.nl	
	Vul hier je telefoonnummer in	

Vraag

Van de provincie hebben we begrepen dat in het verleden al maatregelen genomen zijn om het opdrukken van het asfalt door de boomwortels tegen te gaan. De provincie heeft daar destijds maatregelen tegen genomen door o.m de wortels door te zagen. We begrepen dat daardoor een groot aantal bomen al ernstig is beschadigd.

Is u dit bekend? Wat weet u van de "technische" staat van de bomen?

Huidige kwaliteit bomen Jagtlusterallee

Inlandse eik (westzijde van de weg): deze bomen verkeren in een goede conditie en hebben, indien er op een juiste manier onderhoud gepleegd wordt, nog een lange levensverwachting (0-70 jaar)

Amerikaanse eik (oostzijde van de weg): deze bomen verkeren in een mindere conditie. Door weg/graafwerkzaamheden in het verleden zijn veel wortels beschadigt. Onder de weg is de grond verdicht, waardoor de bomen minder goed kunnen wortelen. Hierdoor ontwikkelen de bomen zich niet optimaal. De levensverwachting is 0-30 jaar.

Inlandse eiken hebben een grotere waarde voor het landschap dan Amerikaanse eiken. Inlandse eiken zijn bomen die van oorsprong in het gebied thuis horen. Amerikaanse eiken zijn gebiedsvreemd.

Conclusie: De Inlandse eiken verkeren in een goede conditie en kunnen nog heel lang mee en hebben een grote waarde voor het landschap. De Amerikaanse eiken verkeren in een mindere conditie en hebben een minder grote waarde voor het landschap. Daar waar het nodig is worden de Amerikaanse eiken op termijn vervangen voor inlandse eiken. Bij de uitvoering van de groot onderhoud wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen van (nog meer) beschadigingen van de wortels.