

























-  Oud gebakken klinker keifmaat brons-bruin 20x10x10 cm. ellenboog verband
-  Oud gebakken klinker keifmaat brons-bruin 20x10x10 cm. ellenboog verband
-  Oud gebakken klinker waalmaat geel 20x5x7 cm. halfsteensverband
-  Afscheidingsstrook van aanwezige gebakken klinkers.
-  Pop up horeca voorziening tijdens terrasseizoen
-  Afwateringsgoot van geperforeerd cortenstaal ca. 125 cm. breed
-  Waterelement voor hoofdentree kerk
-  Grondkerende zitrand van Bentheimer zandsteen
-  Tafels en stoelen voor terrasbezoekers
-  Elementen tegen doortijden auto's
-  Parkeervak met donker gebakken klinkers en biggenruggen.
-  Bank met geïntegreerde afvalbak
-  Aanlichten van treden en haag bij bank.
-  Haag met fietsstandaards voor fietsparkeren.
-  Spelaanleidingen in kunstgras.
-  Haag in plantvak boom.
-  Gazon
-  Boom.

### Verhoogde rand






**Opdrachtgever:** Werkgroep Typisch Dalfsen  
**Onderwerp:** VO Kerkplein Dalfsen - basis tekening -  
**Formaat:** A1  
**Werklocatie:** Dalfsen | **Schaal:** ca. 1:200  
**Tekeningnr:** 2015 - 066.01 | **Blad:** 1 | **Datum:** 23-10-2015







## Legenda

- |   |  |   |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
|    | Oud gebakken klinker keiformaat brons-bruin 20x10x10 cm. ellenboog verband |    | Spelaanleidingen in kunstgras.        |
|    | Oud gebakken klinker keiformaat brons-bruin 20x10x10 cm. ellenboog verband |    | Haag in plantvak boom.                |
|    | Oud gebakken klinker waalformaat geel 20x5x7 cm. halfsteensverband         |    | Gazon                                 |
|    | Afscheidingsstrook van aanwezige gebakken klinkers.                        |    | Boom.                                 |
|    | Pop up horeca voorziening tijdens terrasseizoen                            |   |                                       |
|    | Afwateringsgoot van geperforeerd cortenstaal ca. 125 cm. breed             |   |                                       |
|    | Waterelement voor hoofdentree kerk   |   |                                       |
|    | Grondkerende zitrand van Bentheimer zandsteen                              |   |                                       |
|   | Tafels en stoelen voor terrasbezoekers                                     |   | Bank met haag en verlichting.         |
|  | Elementen tegen doornijden auto's  |  | Plantvak met solitaire bloemheesters. |
|  | Parkeervak met donker gebakken klinkers en biggenruggen.                   |  | Plantvak met haag bij parkeren.       |
|  | Bank met geïntegreerde afvalbak  |   |                                       |
|  | Aanlichten van treden en haag bij bank.                                    |   |                                       |
|  | Haag met fietsenstandaards voor fietsparkeren.                             |   |                                       |

## Doorsneden

	Opdrachtgever: Werkgroep Typisch Dalfsen		
	Onderwerp: VO Kerkplein Dalfsen		
	Werklocatie: Dalfsen	Formaat: A1	
	Tekeningnr: 2015 - 066.02   Blad: 1	Schaal: ca. 1:200 Datum: 23-10-2015	

