



Adviseringsformulier

Actualiseren bebouwde komgrenzen gemeente Dalfsen

Aangenomen door	Datum	Omschrijving besluit	Antwoord	Actie
M. Scheffer, Verkeersadviseur Politie IJsselland.	12-01-2021	Advisering m.b.t. de Actualisatie bebouwde komgrenzen Wegenverkeerswet en Wegenwet	<p>-----</p> <p>M. Scheffer Verkeersadviseur Politie IJsselland</p> <p>Bebouwde kom Oud-Leusen.</p> <p>Ik heb ter plaatse gekeken en ben van mening dat het bord bebouwde kom H1 niet op de juiste plaats staat.</p> <p>De Wegenverkeerswet is bij de plaatsing van het bord heel duidelijk. Er moet bebouwing aan die weg zijn. Indien de bebouwing aanwezig is moet het voldoen aan de dichtheid en omvang criteria. Ook moet er ter plaatse een duidelijke overgang zijn tussen binnen en buiten de bebouwde kom.</p> <p>Als ik kijk naar de bebouwde kom aan de Mulderstraat zou deze moeten liggen aan de zuidkant van de Schoolweg. De bebouwde kom op de Schoolweg zou dan moeten liggen aan de westzijde van de Mulderstraat. Ook op de Roggeland moet het bord aan de</p>	Na vaststelling van de bebouwde komgrenzen door de raad wordt het kombord aan de Muldersweg in Oudleusen verplaatst en zal de wegenlegger integraal worden herzien.

			<p>westzijde van de Mulderstraat geplaatst worden.</p> <p>Op de Mulderstraat ten noorden van de Schoolweg tot waar nu het bord staat is in het geheel geen bebouwing aan de Mulderstraat aanwezig en voldoet dus niet aan de wettelijke eisen van bebouwde kom.</p> <p>Ook de plaatsing van de borden op de Welsummerweg en Rondweg voldoen niet aan de wettelijke eisen van bebouwde kom</p> <p>Van Politie zijde derhalve een negatief advies.</p>	
--	--	--	--	--